



N° d'imprimé : F060568106 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	18/03/2024	24015059					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Favorable	<p><b>Défaillances mineures</b></p> <p>2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)</p> <p>6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR)</p> <p>6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (ARG,ARD)</p> <p>6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG)</p> <p>8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/08/2023:269947 Km / 17/08/2023:270011 Km /</p>						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
17/03/2026							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contrôle technique périodique							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGREMENT : <b>S006F177</b>							
(9) RAISON SOCIALE : CABM							
(3) COORDONNÉES : 115 ROUTE DE LAGHET							
06340 LA TRINITE 04.93.27.01.41							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
NOM ET PRENOM : non renseignés							
N° D'AGREMENT : 006Z1201							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
GB-595-QL (F)	07-09-2021	19-07-2004					
Marque	Désignation commerciale						
HYUNDAI	SANTA FE						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
KMHSC81VP4U731368	M1	VP					
Type/CNIT	Energie						
MHY6514P8989	GO						
Document(s) présenté(s)							
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
274509	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+4.0m/km					
	Dissymétrie suspension (≤30%)	0%		6%			
	Forces verticales	1060daN		727daN			
	Frein de service						
	Forces de freinage	403daN	403daN	262daN	216daN		
	Déséquilibre (<20%)	1%		18%			
	Force de freinage (efficacité)	403daN	403daN	262daN	216daN		
	Taux d'efficacité (≥50%)					71%	
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)					21%	
	Opacité des fumées (0.65m <sup>-1</sup> )	C2:0.43 C3:0.27 C4:0.25 Moyenne:0.32					
	Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-2.2%		D:-2.3%			
	Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:-4.0%		D:-4.0%			